

Paderborn, St. Georg

Restaurierung der historischen Friedrich-Bernhard-Meyer-Orgel von 1887/88

Teil I

Teilabbau und Dokumentation der Orgel im Januar 2022



Die Orgel vor dem Teilabbau



Einblick in den Pfeifenbestand des Hauptwerkes der Orgel vor dem Ausbau



Einblick in den Pfeifenbestand des Unterwerkes und er Spielmechanik vor dem Ausbau



Ausbau des Pfeifenbestandes aus dem Hauptwerk der Orgel



Ausbau der insgesamt 1400 Pfeifen aus der Orgel



Abgeräumte und vorgereinigte Windlade des Hauptwerkes




Ausbau des Pfeifenbestandes aus dem Unterwerk der Meyer-Orgel und Vorreinigung



Abgeräumte und vorgereinigte Windlade des Unterwerkes



Ausbau der Windversorgung und Abkleben sämtlicher mechanischer Spieltrakturen sowie der Registermechanik



Ausgebaute Kegellade des Unterwerkes und Transport mittels eines Hubwagens



Wellenrahmen der mechanischen Spieltraktur



Dokumentationsarbeiten am neogotischen Orgelgehäuse



Dokumentation und zeichnerische Erstfassung des gesamten Orgelwerkes



Öffnen der Registerkzellen und Dokumentation des Istzustandes der Windladen in der Orgelbauwerkstatt



Dokumentation und Aufmaß jeder einzelnen Orgelpfeife (insg. 1400 Pfeifen) in unserer Orgelbauwerkstatt in Höxter-Ottbergen