Bildanhang:

Einblick in die mechanische Spieltraktur: Hier Wellenrahmen Unterwerk mit modernen Garnierungen wie Kerntuchscheiben, weiße Konterfilze (1979)



Wellenlager mit modernen Kerntuchgarnierungen (1979)

Moderner Schwimmerbalg und moderne Kanalanlage (1979)



Moderne Flexkondukten (1979)

Trompete 8‘ (HW) (1979)



Einblick in den Pfeifenbestand: Hier Pfeifenbestand des Unterwerks. Oktave 2‘ (3. Pfeifenreihe von links) sowie Pfeifenstöcke von 1979. Rasterstützen im gesamten Werk teilweise von 1979. Clarinette 8‘ z. T. mit Ergänzungen im Bereich der Zungenbecher.



Posaune 16‘ (1979). Choralbass 4‘ (3. Pfeifenreihe von rechts) von 1979 (hist. Lagerbestand). Änderungen im Bereich der Pfeifenstöcke und des Rasterwerks 1979.



Pedalklaviatur mit Aufdoppelungen (1979)